Musteraufgaben Zulassungstest Master MACH




Allgemein:

Diese Auswahl an Aufgaben wurden aus der Erinnerung von Teilnehmern des Zulassungstests rekonstruiert. Daher gewährleisten wir keineswegs Vollständigkeit oder Richtigkeit, vielmehr soll diese Sammlung lediglich zur Orientierung und Abschätzung dienen. Insbesondere geben wir keinerlei in die Zukunft gerichtete Aussage, wie die Aufgaben des Tests in den kommenden Durchgängen aussehen werden.

Teil Werkstoffkunde

1) Phasendiagramm



Welche Aussagen sind richtig?

- a) B ist teilweise löslich in A
- b) An M findet ein eutektoider Zerfall in einen A_mB_n-Mischkristall statt
- c) A ist in B und B in A vollständig löslich
- d) A, B und S sind an M im Gleichgewicht
- 2) Bindungen

Welche Bindungen sind Sekundärbindungen?


- a) Van-der-Waals-Bindungen
- b) Wasserstoffbrückenbindungen
- c) Ionenbindungen
- d) Metallische Bindung
- e) Kovalente Bindung

Musteraufgaben Zulassungstest Master MACH



<u>Teil Maschinenkonstruktionslehre</u>

1) Schraubenschaubild



Ordnen Sie den folgenden Kräften die Zahlen aus den Diagramm zu:

- a) Restklemmkraft
- b) Vorspannkraft
- c) Schraubenkraft
- d) Betriebskraft

2) Montage

Gezeigt waren mehrere Möglichkeiten, einen Radialwellendichtring auf einer Welle zu montieren. Man sollte die richtigen Möglichkeiten ankreuzen. Fehler waren beispielsweise fehlende Einführschrägen, keine axiale Fixierung des RWD im Gehäuse, unmögliche Einbausituation.

3) Getriebe

Anhand einer Prinzipskizze eines zweistufigen Getriebes, bei dem die Zähnezahlen der Zahnräder gegeben waren, musste das Übersetzungsverhältnis berechnet werden. Außerdem sollte angegeben werden, ob das Moment durch das Getriebe vergrößert oder verkleinert wird.

Musteraufgaben Zulassungstest Master MACH



Teil Thermodynamik

- 1) Wahr oder Falsch-Fragen zu den Einheiten von: Innere Energie, Arbeit, Enthalpie, Entropie
- 2) Wahr oder Falsch-Fragen zum ideale Gasgesetz
- 3) Wahr oder Falsch-Fragen zur Darstellung des Clausius-Rankine-Prozess in einem p-v-und ein T-s-Diagramm.

Teil Technische Mechanik

- 1) Geben sie die Gleichgewichtsbedingungen der Statik für das Kraftsystem mit den vektoriellen Kräften F_i mit den Hebelarmen r_i und den Bezugspunkten c_i an.
- 2) Geben Sie die x-Komponente von $div(\sigma) = 0$ in kartesischen Koordinaten an.
- 3) Geben Sie die Verschiebungs-Differentialgleichung erster und zweiter Ordnung an.